

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изъятии свидетельства об управлении безопасностью
СРТМ «Командор 103» (ЗАО «Командор»)

12 августа 2016 г. на основании информационного письма капитана порта Петропавловск-Камчатский о несоответствии численности экипажа СРТМ «Командор 103» минимальному, установленному приказом Росрыболовства от 21 сентября 2009 г. № 836 «О минимальном составе экипажа судна рыбопромыслового флота Российской Федерации», уполномоченной организацией в соответствии с пунктом 4.7 МКУБ направлено требование ЗАО «Командор» о проведении дополнительной проверке СРТМ «Командор 103».

15 августа 2016 г. уполномоченной организацией получено сообщение от ЗАО «Командор» о снятии с себя ответственности за безопасность СРТМ «Командор 103», невозможности им распоряжаться и предъявлять к освидетельствованию.

Неспособность принять надлежащие меры по устранению недостатков в соответствии с подпунктом 4.14.3 МКУБ рассматривается как существенное несоответствие.

17 августа 2016 г. на основании подпункта г) пункта 14 главы IV Приложения № 2 к приказу Минсельхоза России от 28 апреля 2015 г. № 166 «О реализации положений главы IX приложения к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения» (зарегистрирован в Минюсте России 15 октября 2015 г. № 39331) уполномоченной организацией принято решение об изъятии СвУБ СРТМ «Командор 103».

Таким образом с 17 августа 2016 г. СвУБ СРТМ «Командор 103» № 011535 от 31 марта 2014 г. считается аннулированным.